



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

DEPENDENCIA :COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISIÓN

A	L	T	A

METAS APROBADAS:

METAS EJECUTADAS:

SERVICIOS MUNICIPALES:

EL PLANTEL CUENTA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA

DRENAJE

ELECTRIFICACIÓN

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONAN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO, ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL REPRESENTANTE DEL C.A.P.E.C.E., HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL (A) C. _____ QUE RECIBE A NOMBRE DE LA ESCUELA _____

- | | | |
|---------------|-------------------|---------|
| 1. OBRA CIVIL | 1.1 EDIFICACIÓN | _____ % |
| | 1.2 OBRA EXTERIOR | _____ % |
| 2. MOBILIARIO | | _____ % |
| 3. EQUIPO | | _____ % |



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

DEPENDENCIA :COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCION, MEDIANTE REVISIÓN, INSPECCION Y/O RECORRIDO, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA O ACCION SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO DE ACUERDO CON LA AUTORIZACIÓN DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE INVERSIÓN Y DEL PROYECTO, Y SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN. LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, CONTRATISTA Y/O PROVEEDORES, DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCIAS QUE RESULTEN, Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ERARIO PUBLICO.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A: QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD, Y SE COMPROMETE A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL CAPECE. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE SIENDO LAS HRS. DEL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ESTA INTERVINIERON.

ENTREGADA POR EL C.A.P.E.C.E.:
NOMBRE: ING. TAMARITO TRINIDAD FUENTES
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA
FIRMA: [Signature]
CONTRALORIA:
NOMBRE: _____
CARGO: _____
FIRMA: _____

RECIBE POR EL PLANTEL:
NOMBRE: LUIS TELMEZ REYES
CARGO: RECTOR
FIRMA: [Signature]
CONTRATISTA:
NOMBRE: Enrique Acosta Medina
CARGO: Presidente de Obra
FIRMA: [Signature]

S.E.M.S.Y.S.:
NOMBRE: _____
CARGO: _____

TESTIGOS

LA COMUNIDAD:
NOMBRE: Victor Sanchez N.
CARGO: [Signature]
FIRMA: [Signature]

EL MUNICIPIO:
NOMBRE: _____
CARGO: _____
FIRMA: _____

LA COPLADER:
NOMBRE: _____
CARGO: _____
FIRMA: _____



juntos
lo podemos
todo

MINUTA DE ALCANCE AL ACTA DE RECEPCION

20 Septiembre 2007


Durante el acto de recepción física de 13 aulas y sanitarios de la planta baja del edificio num. 2 de esta casa de estudios se realizaron las siguientes observaciones:

- En los baños de caballeros se solicita cambiar 3 inodoros (infantiles por estándar) –en los baños para personas con capacidades diferentes faltan las barras de ayuda en ambos baños-
- Checar los ángulos de las conexiones de todos los muebles de ambos baños.
- Conexión de los muebles a la alimentación principal utilizando el mismo material. (se utilizo tubo de cobre en lugar de tubo cromado).
- Pulir los pisos de aulas pasillos pasillos y sanitarios.
- Se revisaron voltajes en las salidas de electricidad registrándose variaciones en la tierra física.

Por lo tanto se solicita a la constructora a través del C.A.P.E.C.E. el cambio y atención inmediata a las observaciones antes mencionadas.

ING. TRISTAN T. FUENTES
SUPERVISOR DE C.A.P.E.C.E.

ENRIQUE A. MEDINA
CONTRATISTA


LUIS TELLEZ REYES
TESTIGO

